







DEFECTES COMUNITAT EXISTENTS (3 DE ABRIL DE 2000)

. EXISTÈNCIA DE FISSURES EN ELS BRANCALS DE LES FINESTRES DE LES PLANTES CINQUENA, SISENA I SETENA; DE LA FAÇANA EXTERIOR LATERAL DE FÀBRICA DE MAÓ VISTA.

. EXISTÈNCIA D' UNA FISSURA VERTICAL EN LA UNIÓ DE DUES FAÇANES EXTERIORS DE FÀBRICA DE MAÓ VIST, LOCALITZADA EN LA PART SUPERIOR.

. EXISTÈNCIA DE FISSURES INCLINADES EN LA FAÇANA EXTERIOR DE FÀBRICA DE MAÓ VIST, LOCALITZADES EN LA PART INFERIOR.

DEFECTES PL. GABRIEL MORVAY EXISTENTS (3 DE ABRIL DE 2000)

. L' AIGUA DE PLUJA S' EMBASSA A LA PLAÇA.

NOTA: S'OBSERVA UN PRONUNCIAT CANVI DE COLOR A NIVELL DE CADA FORJAT AMB UN LLEUGER ABOMBAMENT EN ALGUNS PUNTS


1

2

3

4

5

6



PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE REPARACIÓ
DELS EDIFICIS RESIDENCIALS AL CARRER GRAN VIA CANTONADA CARRETERA DE PRATS DE LLUÇANÈS, SABADELL

PLÀNOL	ESCALA	Nº PLÀNOL
ALÇATS– ESTAT ACTUAL REF. FOTOGRÀFIQUES– E. ACTUAL	1/200	09

PROMOTOR: VIVENDES MUNICIPALS DE SABADELL, SA.

BARCELONA, SETEMBRE DE 2008

SEGUI ARQUITECTURA S.L.
C/JONCAR 47 TEL:93.3095715 SEGUIARQ@TELEFONICA.NET